

Nº FOLIO	ORGANIZACIÓN POSTULANTE	COMUNIDADES	DIRECCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	ADMISIBILIDAD JURÍDICA/DIODEO (ADMISIBLE/NO ADMISIBLE)	EVALUACIÓN TÉCNICA (PUNTAJE CRITERIO)	EVALUACIÓN SOCIAL	CATEGORÍA (A/B)	NIVEL DE RIESGO		PUNTAJE EVALUACIÓN TOTAL	OBSERVACIÓN
									POSTULA SIN ADJUDICACIÓN AÑOS 2018 o 2019	PUNTAJE NIVEL DE RIESGO		
1	Nº4 LAS PALMAS			MEJORAMIENTO BOMBAS DE AGUA	NO ADMISIBLE						NO ADMISIBLE	Junta Vecinos inactiva
2	Nº4 LAS PALMAS			MEJORAMIENTO LOSA ESTACIONAMIENTOS	NO ADMISIBLE						NO ADMISIBLE	Junta Vecinos inactiva
3	Nº5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Mc Laren	Luis Thayer Ojeda 717	NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL ASCENSOR	ADMISIBLE	9	38,9	A	2019	20	45,48	
4	UNIÓN COMUNAL	Edificio El Bosque Sur 2265	El Bosque Sur 2265	TRABAJOS LEVES PARA LA CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
5	UNIÓN COMUNAL	Edificio Alma de Providencia	Génova 2060	RENOCIÓN, REPOSICIÓN, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN EN ENCHAFE EDIFICIO ALMA DE PROVIDENCIA	ADMISIBLE	9	22,4	A		20	50,43	
6	Nº9 POCURO NORTE	EDIFICIO EL VERGEL 2648	EL VERGEL N°2648	CONSTRUCCIÓN REJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO	ADMISIBLE	10	36,0	B		0	54,00	
7	Nº8 POCURO	EDIFICIO POCURO 2033	POCURO N°2033	REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS, MARQUELINAS Y OTROS ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA FACHADA, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO (INCLUYE PINTURA Y TERMINACIÓN SI LO REQUIERE	NO ADMISIBLE			A	2019		NO ADMISIBLE	Falta firma de miembro del comité de administración
8	Nº3A MIGUEL CLARO	EDIFICIO VILLA PEDRO DE VALDIVIA	Elidoro Yáñez 922	REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS, MARQUELINAS Y OTROS ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA FACHADA, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO (INCLUYE PINTURA Y TERMINACIÓN SI LO REQUIERE	ADMISIBLE	18	39,2	A	ADJUDICADO PROYECTO 2019	20	77,16	
9	Nº3A PLAZA JACARANDA	CARLOS ANTÚNEZ N°1885- OF-108	CARLOS ANTÚNEZ N°1885	REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y TRABAJOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA EN BALCONES Y OTROS BIENES COMUNES EDIFICADOS	ADMISIBLE	12	25,7	A	2019	20	67,60	
10	Nº8 POCURO	PLAZA PEDRO DE VALDIVIA 2015	Plaza Pedro de Valdivia 2015	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN DE LOS VECINOS EN CONJUNTOS HABITACIONALES	ADMISIBLE	5	38,0	B		0	41,00	
11	UNIÓN COMUNAL	CALLE MONSIEUR MULLER	CLOVIS MONTERO 0294	RESTAURACIÓN FACHADAS CLOVIS MONTERO 0294	NO ADMISIBLE			A	2018		NO ADMISIBLE	El proyecto no se encuentra dentro del alcance de la línea dado que no posee el deterioro indicado en bases
12	Nº9 POCURO NORTE	EDIFICIO HERNANDO DE AGUIRRE 1478	HERNANDO DE AGUIRRE 1478	REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS, MARQUELINAS Y OTROS ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA FACHADA, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
13	Nº1 PEREZ VALENZUELA	EDIFICIO MANUEL MONTT 090	MANUEL MONTT 090	INSTALACIÓN, NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ASCENSOR EDIFICIO MANUEL MONTT 090	ADMISIBLE	18	22,0	A		20	70,80	
14	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO JARDINES DE SUECIA	SUECIA 415	REPARACIÓN SALA DE BOMBAS AGUA POTABLE	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
15	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO JARDINES DE SUECIA	SUECIA 415	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO SUECIA 415	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
16	UNIÓN COMUNAL	LAS PALMAS DE LYON	RICARDO LYON N°786	REPARACIÓN DE TECHOS EDIFICIOS A Y B COMUNIDAD EDIFICIO LAS PALMAS DE LYON 786	ADMISIBLE	14	33,8	B	2019	20	65,10	
17	UNIÓN COMUNAL	AVDA. RICARDO LYON 786	RICARDO LYON N°786	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE RED HUMEDA COMUNIDAD EDIFICIO LAS PALMAS DE LYON 786	ADMISIBLE	14	31,0	A	2019	20	65,00	
18	UNIÓN COMUNAL	PUNTA LYON LOTA 2216	LOTA 2216	REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS, MARQUELINAS Y OTROS ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA FACHADA, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO (INCLUYE PINTURA Y TERMINACIÓN SI LO REQUIERE	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
19	Nº3A PLAZA JACARANDA	EDIFICIO DARIO URZUA 1651	DARIO URZUA 1651	REPARACIÓN, RENOVACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVA ASCENSORES EDIFICIO DARIO URZUA 1651	ADMISIBLE	11	39,8	A		20	70,58	
20	Nº8 POCURO	EDIFICIO EL CERRO WILHE ARTHUR ARANGUIZ 2209	WILHE ARTHUR ARANGUIZ 2209	NORMALIZACIÓN DE ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y VÍAS DE EVACUACIÓN	ADMISIBLE	7	38,1	B		0	40,11	
21	Nº8 POCURO	EDIFICIO EL CERRO WILHE ARTHUR ARANGUIZ 2209	WILHE ARTHUR ARANGUIZ 2209	INSTALACIÓN, NORMALIZACIÓN O MEJORAMIENTO DE ASCENSORES.	ADMISIBLE	3	38,1	A		20	61,13	
22	Nº8 POCURO	EDIFICIO REY GUSTAVO AV. SUECIA N°1777	SUECIA N°1777	INSTALACIÓN, NORMALIZACIÓN O MEJORAMIENTO DE ASCENSORES.	ADMISIBLE	6	34,4	A	2019	20	60,96	
23	Nº8 POCURO	EDIFICIO REY GUSTAVO AV. SUECIA N°1777	SUECIA N°1777	REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUYE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, SISTEMAS DE BOMBAS IMPULSIONALES, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DESCARGAS, ADEMAS DE	ADMISIBLE	13	34,4	A	2019	20	67,20	
24	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO JARDINES DE SUECIA N°415	SUECIA 415	MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES SUECIA 415	NO ADMISIBLE			A	2019		NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
25	Nº5A EL BOSQUE ORIENTE	LAS HORTENSAS 2972	HORTENSAS 2972	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ASCENSORES (MEJORAMIENTO)	ADMISIBLE	20	30,2	A	2019	20	70,22	
26	Nº5A EL BOSQUE ORIENTE	LAS HORTENSAS 2972	HORTENSAS 2972	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ASCENSORES (MEJORAMIENTO) ANEXO 2 MODIFICADO	ADMISIBLE	18	30,2	A	2019	20	68,22	
27	Nº5A EL BOSQUE ORIENTE	AGUSTO THOMSON TORRES CARMEN SYLVA 2863	CARMEN SYLVA 2863	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA QUE CUBRE LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS, MAS REPARACIÓN Y PINTURA DEL CIELO DE LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS	ADMISIBLE	20	35,7	B		0	55,70	
28	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO MIAMI	PEDRO DE VALDIVIA 2086	RENOVACIÓN DE REDES SANITARIAS DE DESAGÜE COMUNIDAD EDIFICIO MIAMI	ADMISIBLE	20	30,9	A	ADJUDICADO PROYECTO 2019	20	70,90	
29	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO FRANCIA	PROVIDENCIA 385	RENOVACIÓN DE REDES SANITARIAS DE DESAGÜE COMUNIDAD EDIFICIO FRANCIA	ADMISIBLE	20	41,9	A		20	85,90	
30	Nº6 SANTA ISABEL	LUIS MONTANER 491	LUIS MONTANER 491	CEBOS PERIMETRAL, PORTONES Y CITORFONÍA	NO ADMISIBLE			B			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
31	Nº6 SANTA ISABEL	LUIS MONTANER 491	LUIS MONTANER 491	REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS Y PINTURA	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	
32	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO ALFEREZ REAL 965	ALFEREZ REAL 965	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICADOS REPARACIÓN DE FACHADA EDIFICIO ALFEREZ REAL 965	ADMISIBLE	18	28,6	A	2019	20	66,63	
33	Nº66A CLAUDIO ARRAU	SEMINARIO N°343	SEMINARIO N°343	PROYECTO DE REPARACIÓN DE ZÓCALO DE LOS BALCONES Y PINTURA EDIFICIO SEMINARIO MARIN	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	No presenta patrocinio de Organización Postulante
34	Nº5A EL BOSQUE ORIENTE	EDIFICIO TRES ROBLES	CARMEN SYLVA N°2847	MODERNIZACIÓN DE SALA DE BOMBAS	ADMISIBLE	16	38,2	A	ADJUDICADO PROYECTO 2019	20	74,24	
35	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO LOTA COYANCURA LOTA 2230	LOTA 2230	SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA ESPACIOS COMUNES, ASCENSORES Y VÍAS DE EVACUACIÓN	ADMISIBLE	13	32,0	B	ADJUDICADO PROYECTO 2018	0	45,24	
36	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO LOTA COYANCURA LOTA 2230	LOTA 2230	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA ENTRADA DEL EDIFICIO QUE CUANDO LLUEVE INUNDAN LOS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS	ADMISIBLE	12	30,5	B	ADJUDICADO PROYECTO 2018	0	42,48	
37	Nº8 POCURO	EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA 2038	PEDRO DE VALDIVIA 2038	REPOSICIÓN DE TECHUMBES Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGÜAS LLUVIAS	ADMISIBLE	7	30,0	B	2019	20	57,00	
38	Nº9 POCURO NORTE	EDIFICIO LLEWELLYN JONES 1594	LLEWELLYN JONES 1594	MEJORAMIENTO COMPLETO DEL ASCENSOR	ADMISIBLE	11	23,4	A		20	54,55	
39	Nº28	EDIFICIO CONDELL 535	CONDELL 535	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y LOSAS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS	NO ADMISIBLE			B			NO ADMISIBLE	Junta Vecinos inactiva
40	Nº8 POCURO	EDIFICIO PUCÓN	POCURO 2247	NORMALIZACIÓN ESTANQUES Y RED DE AGUA POTABLE DE EMERGENCIA	ADMISIBLE	9	26,9	A		20	55,90	
41	Nº8 POCURO	EDIFICIO PUCÓN	POCURO 2247	REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO	ADMISIBLE	11	26,9	A		20	57,85	
42	Nº8 POCURO	EDIFICIO PUCÓN	POCURO 2247	NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ASCENSOR	ADMISIBLE	9	26,9	A		20	55,90	
43	Nº5A EL BOSQUE ORIENTE	HERNANDO DE AGUIRRE 1148	HERNANDO DE AGUIRRE 1148	TODOS JUNTOS EN SEGURIDAD	ADMISIBLE	14	37,3	B	2019	20	71,32	
44	Nº8 POCURO	EDIFICIO AMUNDSEN LYON	LUIS AMUNDSEN 2183	MEJORAMIENTO DE ASCENSOR	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
45	Nº8 POCURO	EDIFICIO AMUNDSEN LYON	LUIS AMUNDSEN 2183	INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA	NO ADMISIBLE			B			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
46	Nº8 POCURO	EDIFICIO AMUNDSEN LYON	LUIS AMUNDSEN 2183	REPOSICIÓN DE RED HUMEDA	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
47	Nº8 POCURO	EDIFICIO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA 2015	PLAZA PEDRO DE VALDIVIA 2015	NORMALIZACIÓN DE LINEAS DE GAS Y DUCTOS DE EVACUACIÓN DE GASES	ADMISIBLE	5	37,2	A		20	62,20	
48	Nº9 POCURO NORTE	EDIFICIO ARMONIA	LA BRABANZON 2766	NORMALIZACIÓN DE ASCENSOR	ADMISIBLE	3	19,8	A		20	43,77	
49	Nº9 POCURO NORTE	EDIFICIO ARMONIA	LA BRABANZON 2766	PRUEBAS REDES CONTRA INCENDIOS	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Firma solo un miembro del comité de administración
50	Nº9 POCURO NORTE	EDIFICIO ARMONIA	LA BRABANZON 2766	REJAS DE PROTECCIÓN	ADMISIBLE	7	19,8	B		0	26,77	
51	Nº8 POCURO	LAS VOLETAS N°2060	VOLETAS N°2060	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL, PARA SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN EN EDIFICIO LLIFÉN	ADMISIBLE	9	34,8	A		20	63,78	
52	COMUNIDAD EDIFICIO LOS LEONES 760- AVDA LOS	EDIFICIO LOS LEONES 760	LOS LEONES 760	REPARACIÓN Y PINTURA	NO ADMISIBLE			A			NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos

53	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS EDIFICIO EL BOSQUE*	EL BOSQUE SUR 279	ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR	ADMISIBLE	5	27,1	B	0	32,15	
54	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS EDIFICIO EL BOSQUE*	EL BOSQUE SUR 279	CÁMARAS DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN PERIMETRAL	ADMISIBLE	5	27,1	B	0	32,15	
55	COMUNIDAD EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA (ORIGINAL)	EDIFICIO VALENZUELA CASTILLO		REPARACIÓN DE TECHUMBRES Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LUVIAS DE LA COMUNIDAD EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	sin patrocinio de organización postulante
56	N°8 POCURO	AVDA. RICARDO LYON 2350	RICARDO LYON 2350	INSTALACIÓN Y MEJORAS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN DE LOS VECINOS DEL EDIFICIO	ADMISIBLE	5	30,7	B	0	35,68	
57	UNIÓN COMUNAL	DIAGONAL ORIENE INTERIOR 1948	DIAGONAL ORIENE INTERIOR 1948	REPARACIÓN Y PINTURA DE FACHADA. EDIFICIO DIAGONAL ORIENE INTERIOR 1948	ADMISIBLE	5	25,6	A	20	50,56	
58	COMUNIDAD EDIFICIO FEDERICO FROEBEL 1841	COMUNIDAD EDIFICIO FEDERICO FROEBEL 1841	FEDERICO FROEBEL 1841	REPOSICIÓN DE BOMBAS DE AGUA	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	sin patrocinio de organización postulante
59	COMUNIDAD EDIFICIO FEDERICO FROEBEL 1841	COMUNIDAD EDIFICIO FEDERICO FROEBEL 1841	FEDERICO FROEBEL 1841	NORMALIZACIÓN DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	sin patrocinio de organización postulante
60	N°5 SANTA ISABEL	EDIFICIO SALVADOR	SALVADOR 1201	PORTIN ELÉCTRICO	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
61	N°5 SANTA ISABEL	EDIFICIO SALVADOR	SALVADOR 1201	REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
62	N°5 SANTA ISABEL	EDIFICIO SALVADOR	SALVADOR 1201	REPARACIÓN Y CAMBIO DE REDES REDISTRIBUCIÓN DE AGUA Y GASAGUE	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
63	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO AVDA. SUECIA 380	SUECIA 380	NUÉVAS CÁMARAS DE SEGURIDAD	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
64	N°8 POCURO	SUECIA N°1958	SUECIA N°1958	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICADOS PROYECTO ESTACIONAMIENTO	ADMISIBLE	7	20,0	B	0	25,00	
65	N°8 POCURO	SUECIA N°1958	SUECIA N°1958	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES NO EDIFICADOS - PROYECTO ILUMINACIÓN	ADMISIBLE	2	20,0	B	0	21,96	
66	N°8 POCURO	SUECIA N°1958	SUECIA N°1958	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICADOS PROYECTO RED HUMEDA	ADMISIBLE	5	20,0	A	20	44,95	
67	N°9 POCURO NORTE	AVDA. POCURO 2624	POCURO 2624	CAMBIO MOTOR PORTIN ELÉCTRICO	ADMISIBLE	5	13,2	B	0	18,24	
68	N°9 POCURO NORTE	AVDA. POCURO 2624	POCURO 2624	MEJORAMIENTO LUMINARIAS EDIFICIO SECTOR CALLE LUIS THAYER OJEDA	ADMISIBLE	5	14,2	B	0	19,24	
69	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	EDIFICIO LOTA 2533 THOMSON TORRES CARMEN SYLVA 2863	LOTA 2533 THOMSON TORRES CARMEN SYLVA 2863	CAMBIO DE ASCENSOR	ADMISIBLE	0	22,2	B	2019	20	42,20
70	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	EDIFICIO DON HERNANDO DE AGUIRRE 572	HERNANDO DE AGUIRRE 572	REJA CERRE OFICIAL	ADMISIBLE	0	22,2	B	2019	20	42,20
71	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	EDIFICIO DON HERNANDO DE AGUIRRE 572	HERNANDO DE AGUIRRE 572	BALCONES	ADMISIBLE	0	22,2	A	2019	20	42,20
72	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	COMUNIDAD EDIFICIO DON HERNANDO DE AGUIRRE 572	HERNANDO DE AGUIRRE 572	GENERADOR ELÉCTRICO	ADMISIBLE	5	22,2	B	2019	20	47,20
73	N°10 BARRIO PLAZA LURUGUAY	EDIFICIO LUIS THAYER OJEDA 2121	LUIS THAYER OJEDA 2121	MANTENCIÓN O REPOSICIÓN DE EXTINGUIDORES DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
74	N°10 BARRIO PLAZA LURUGUAY	EDIFICIO LUIS THAYER OJEDA 2121	LUIS THAYER OJEDA 2121	REPARACIÓN INSTALACIÓN O REPARACIÓN DE REDES SECAS Y HUMEDAS PARA EL COMBATE DEL FUEGO	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
75	N°9 POCURO NORTE	EDIFICIO PLAZA LAS LILAS	Las Lilas 2855	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y LOSAS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
76	N°8 POCURO	EDIFICIO LYON 1516	RICARDO LYON 1516	MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES EDIFICIO LYON 1516	ADMISIBLE	4	11,5	A	20	37,48	
77	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO LOS CASTAÑOS DE PROVIDENCIA	JUANA DE ARCO 2080	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTAS Y LOSAS DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS	ADMISIBLE	11	20,4	B	2019	20	51,56
78	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO LOS CASTAÑOS DE PROVIDENCIA	JUANA DE ARCO 2080	NORMALIZACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y VÍAS DE EVACUACIÓN	ADMISIBLE	7	20,4	B	2019	20	47,56
79	N°5 SANTA ISABEL	COMUNIDAD EDIFICIO MIGUEL CLARO 1431	MIGUEL CLARO 1431	REPARACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MÁQUINA Y CUADRO DE CONTROL DE ASCENSOR N°1	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
80	N°5 SANTA ISABEL	EDIFICIO MIGUEL CLARO 1431	MIGUEL CLARO 1431	MODERNIZACIÓN DE MÁQUINA Y CUADRO DE CONTROL DE ASCENSOR N°2	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
81	N°5 SANTA ISABEL	EDIFICIO MANUEL ANTONIO MARRA N°987	MANUEL ANTONIO MARRA N°987	ADECUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
82	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO EL VERGEL DOCS	EL VERGEL 2749	MEJORAMIENTO DE ASCENSORES MODERNIZACIÓN ELECTRÓNICA 2 ASCENSORES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
83	N°2	VILLA LOS ALPES	ALCALDE ALMANZOR URETA 1201-1287	TECHUMBRE Y REPARACIÓN DE PINTURA	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Lenta Vecinos inactiva
84	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO TROPICANA	PROVIDENCIA 1930	REPARACIÓN MODERNIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES	ADMISIBLE	0	17,3	A	20	37,32	
85	UNIÓN COMUNAL	COMUNIDAD EDIFICIO SILVINA HURTADO 1519	SILVINA HURTADO 1519	ASCENSOR EN NORMA	ADMISIBLE	7	34,1	A	20	45,49	
86	UNIÓN COMUNAL	COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA MATILDE SALAMANCA 910	MATILDE SALAMANCA 910	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEO	ADMISIBLE	13	13,0	B	0	26,24	
87	UNIÓN COMUNAL	COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA MATILDE SALAMANCA 910	MATILDE SALAMANCA 910	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	ADMISIBLE	9	13,0	A	20	32,24	
88	N°3A PLAZA JACARANDA	COMUNIDAD EDIFICIO 17 CARLOS ANTUNEZ 1865	CARLOS ANTUNEZ 1865	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE ESPACIOS COMUNES EN EDIFICIO RESIDENCIAL	ADMISIBLE	20	37,2	A	20	77,18	
89	UNIÓN COMUNAL	COMUNIDAD EDIFICIO LAS MALVAS	DIEGO DE VELASQUEZ 2190	NORMALIZACIÓN ASCENSOR	ADMISIBLE	5	21,4	A	20	46,45	
90	N°3A PLAZA JACARANDA	ANTONIO VARAS 240	ANTONIO VARAS 240	REPARACIÓN ESTANQUE SUBTERRÁNEO Y REPOSICIÓN BOMBAS DE AGUA POTABLE	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
91	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	EDIFICIO ANILUFE N°572	Holanda 572	NORMALIZACIÓN O MEJORAMIENTOS DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
92	N°3A PLAZA JACARANDA	EDIFICIO ALIANZA	GALVARINO GALLARDO N°1915	INSTALACIÓN, NORMALIZACIÓN O MEJORAMIENTO DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
93	N°13 MARIÑO BAZZA	EDIFICIO BELLAVISTA 0507	BELLAVISTA 0507	REPOSICIÓN DE REDES DE ALICANTARILLADO	ADMISIBLE	2	38,1	A	0	61,13	
94	N°3A PLAZA JACARANDA		Carlos Antunez 1865	NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ESPACIOS COMUNES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos y firma un solo miembro del comité en formulario
95	UNIÓN COMUNAL	AVDA. RICARDO LYON 565	RICARDO LYON 565	REPARACIÓN DE BALCONES	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Firma un solo miembro del comité en formulario
96	UNIÓN COMUNAL	AVDA. RICARDO LYON 565	RICARDO LYON 565	REPARACIÓN DE RED HUMEDA	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Firma un solo miembro del comité en formulario
97	UNIÓN COMUNAL	AVDA. RICARDO LYON 565	RICARDO LYON 565	NORMALIZACIÓN DE ACCESO PARA PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos y firma un solo miembro del comité en formulario
98	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO PARQUE INES DE SUAREZ	FRANCISCO BILBAO 1863	REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE TECHUMBRES Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN AGUAS LUVIAS	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
1A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Holanda 1008	Holanda 1008	SEGURIDAD EDIFICIO EL ROBLE	ADMISIBLE	11	24,1	B	0	35,07	
2A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Holanda 1008	Holanda 1008	ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EL ROBLE	ADMISIBLE	20	24,1	B	0	44,07	
3A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Holanda 1008	Holanda 1008	CAMBIO RED HUMEDA EL ROBLE	ADMISIBLE	15	24,1	A	20	59,07	
4A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Holanda 1008	Holanda 1008	SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS EL ROBLE	ADMISIBLE	20	24,1	B	0	44,07	
5A	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO SALVADOR 615	Salvador 615	MEJORA DE TECHUMBRE EN COMUNIDAD EDIFICIO SALVADOR 615	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
6A	N°8 POCURO	Edificio Lyon 1717	Ricardo Lyon 1717	REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN LOSA PRIMER PISO	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
7A	N°8 POCURO	Edificio Lyon 1717	Ricardo Lyon 1717	REPARACIÓN Y PINTURA DE FACHADA CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO	NO ADMISIBLE					NO ADMISIBLE	Por revisión de antecedentes jurídicos
8A	N°8 POCURO	Edificio El Cebo	Willie Arthur 2209	NORMALIZACIÓN DE ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y VÍAS DE EVACUACIÓN	ADMISIBLE	2	38,1	B	0	45,13	
9A	N°8 POCURO	Edificio El Cebo	Willie Arthur 2209	INSTALACIÓN, NORMALIZACIÓN O MEJORAMIENTO DE ASCENSORES	ADMISIBLE	3	38,1	A	20	61,13	
10A	N°9 POCURO NORTE	Edif. Hernando de Aguirre 1643	Hernando de Aguirre 1643	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ASCENSORES	ADMISIBLE	14	25,7	A	20	49,71	
11A	UNIÓN COMUNAL	Edificio Suecia 859	Suecia 859	RENOVACIÓN TOTAL DEL TECHO DEL EDIFICIO	ADMISIBLE	7	27,7	B	0	34,74	

12A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edif. Carlos Antúnez 2438	Carlos Antúnez 2438	REPARACIÓN DE BALCONES, CORNISAS, MARQUEJANAS EN CONJUNTO HABITACIONALES Y OTROS ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA FACHADA, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO (INCLUYE	NO ADMISIBLE	20	46,7	A		20	86,67	
13A	UNIÓN COMUNAL	Edificio del Pacifico	Guardia Vieja 50	REMODELACION FACHADA	NO ADMISIBLE			A				No declara residentes en el formulario N°1
14A	N°2A Miguel Claro	Edificio Huelen 222	Huelen 222	REPOSICION DE TECHUMBRE Y AGUAS LUVIAS EDIFICIO HUELÉN 222	ADMISIBLE	20	46,6	B	2009	20	86,57	
15A	N°2A Miguel Claro	Edificio Huelen 222	Huelen 222	REPOSICION DE TECHUMBRE Y AGUAS LUVIAS EDIFICIO HUELÉN 222	NO ADMISIBLE			B	2009			
16A	Comunidad Edif. Pedro de Valdivia	Edif. Pedro de Valdivia	Pedro de Valdivia 2387	REPARACIÓN DE TECHUMBRES Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LUVIAS	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
17A	UNIÓN COMUNAL		Carlos Antúnez 2185	CERRIE DE SEGURIDAD EDIFICIO CARLOS ANTÚNEZ 2185	NO ADMISIBLE			B				Formulario N°1 Incompleto
18A	N°5A	Edif. La Aurora	Roberto del Río 1625	PINTURA DE FACHADA CON REPARACION DE CUBIERTA	NO ADMISIBLE			A				Presenta dos proyectos de distinto tipo de riesgo
19A	UNIÓN COMUNAL	EDIF CABO DE HORNOS	Providencia 2271	NORMALIZACIÓN ASCENSOR EDIFICIO CABO DE HORNOS	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
20A	Comunidad Edif. Arturo Medina	Edif. Arturo Medina	Arturo Medina 3848	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA, PINTURA EDIFICIO	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
21A	Comunidad Seminario 128	Seminario 128	Seminario 128	RECAMBIO DE COMPONENTES DE SEGURIDAD EN SISTEMA DE ASCENSORES POR TÉRMINO DE LA VIDA ÚTIL	NO ADMISIBLE			A				Sin patrocinio de organización postulante
22A	N°9 POCURO NORTE	Edificio El Vergel 2759	El Vergel 2759	INSTALACION, NORMALIZACION O MEJORAMIENTO DE ASCENSORES DE LA COMUNIDAD EDIFICIO EL VERGEL 2759	ADMISIBLE	5	18,7	A		20	43,72	
23A	N°6 SANTA ISABEL	Edif Julio Prado 933	Julio Prado 933	MANTENCIÓN Y GABINETES DE EXTINGTORES	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
24A	no presenta	EDIFICIO PARQUE LAS LILAS		NO INDICA	NO ADMISIBLE							Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
25A	Comunidad Gath y Chavez		Gath y Chavez 2482	MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES GATH Y CHAVEZ	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
26A	Comunidad Gath y Chavez		Gath y Chavez 2482	MODERNIZACIÓN DE FACHADA EDIFICIO GATH Y CHAVEZ 2482	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
27A	N°9 POCURO NORTE	EDIFICIO PARQUE LAS LILAS	Roberto del Río 1222	REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	ADMISIBLE	14	25,1	A	2009	20	59,07	
28A	N°9 POCURO NORTE	EDIFICIO PARQUE LAS LILAS	Roberto del Río 1222	RENOVACION SISTEMA PROTECCION DE INCENDIO	NO ADMISIBLE			A	2009			Sin patrocinio de organización postulante
29A	N°9 POCURO NORTE	EDIFICIO PARQUE LAS LILAS	Roberto del Río 1222	NORMALIZACION ASCENSORES	NO ADMISIBLE			A	2009			Sin patrocinio de organización postulante
30A	16 A	Conjunto Residencial Seminario	SEMINARIO 388	REPARACION DE FACHADA DE EDIFICIOS CON DESPRENDIMIENTO DE CERÁMICOS Y RED DE INCENDIO	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin firma de organización postulante
31A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Quillay 2531	Quillay n°2531	RECUPERACION SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
32A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Quillay 2531	Quillay n°2531	CITOFONIA CON CÁMARAS DE SEGURIDAD	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos
33A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Quillay 2531	Quillay n°2531	REPARACION DE TECHUMBRE Y EVACUACION DE AGUAS LUVIAS	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos
34A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Quillay 2531	Quillay n°2531	REPARACION DE TECHUMBRE Y EVACUACION DE AGUAS LUVIAS	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos
35A	UNIÓN COMUNAL		Pedro de Valdivia 1889	RECTIFICACION RED ELÉCTRICA EN ESPACIOS COMUNES	ADMISIBLE	15	32,8	A	ADJUDICO PROYECTO 2009	20	67,38	
36A	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO BARCELONA	Barcelona 2018	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO ASCENSOR	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
37A	UNIÓN COMUNAL	EDIFICIO BARCELONA	Barcelona 2018	REPOSICION DE TECHUMBRE	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos
38A	N°13 MARIO BAZZA	Parque del Arzobispo	Francisco Puelma 26	REPARACION DE BALCONES, CORNISAS, MARQUEJANAS Y OTROS PERTENECIENTES A LA FACHADA, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO	NO ADMISIBLE			A	ADJUDICO PROYECTO 2009			Por revisión de antecedentes jurídicos
39A	N°13 MARIO BAZZA	Parque del Arzobispo	Francisco Puelma 26	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO Y NORMALIZACION DE ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y VIAS DE EVACUACION	NO ADMISIBLE			B	ADJUDICO PROYECTO 2009			Por revisión de antecedentes jurídicos
40A	no presenta	Edif. Pucuro Matte	Jorge Matte Gormaz N°1677	REPARACION AREAS COMUNES EDIFICIO POCURO MATTE	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
41A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE		Carlos Antúnez 2420	RESALCON DE BALCONES, CORNISAS Y PINTURA DE FACHADA	NO ADMISIBLE			A				No admite debido a que no compromite el aporte mínimo de 5%
42A	N°9 POCURO NORTE	Luis Thayer Ojeda 1233-1267	Luis Thayer Ojeda 1233-1267	INSTALACION, NORMALIZACION O MEJORAMIENTO DE ASCENSORES	ADMISIBLE	09	40,0	A		20	80,30	
43A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Carmen Sylva 2485	Carmen Sylva 2485	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED CONTRA INCENDIO	ADMISIBLE	7	30,8	A		20	57,81	
44A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Carmen Sylva 2485	Carmen Sylva 2485	REPARACION SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	ADMISIBLE	7	30,8	A		20	57,81	
45A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Carmen Sylva 2485	Carmen Sylva 2485	REPARACION DE BALCONES, CORNISAS Y OTROS ELEMENTOS DE LA FACHADA	ADMISIBLE	11	30,8	A		20	61,81	
46A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Carmen Sylva 2485	Carmen Sylva 2485	FABRICACION E INSTALACION REJA PERIMETRAL	ADMISIBLE	11	30,8	B		0	41,81	
47A	UNIÓN COMUNAL	Plaza Viva	Antonio Varas 1620	MODERNIZACION DE 6 ASCENSORES	NO ADMISIBLE			B	2009			Por revisión de antecedentes jurídicos
48A	UNIÓN COMUNAL	Edificio Rucalhue	TRAIQUÉN 2323	REPARACION LOSA ESTACIONAMIENTO	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos
49A	UNIÓN COMUNAL	Edificio Rucalhue	TRAIQUÉN 2323	REPOSICION ASCENSOR	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
50A	N°13 BELLAVISTA		Bellavista n° 0507	REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin firma de organización postulante
51A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Las Camelias	El Bosque 276	NORMALIZACION Y CERTIFICACION ASCENSORES	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin firma de organización postulante
52A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edificio Las Camelias	El Bosque 276	ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin firma de organización postulante
53A	Comunidad Diagonal Oriente 951		Diagonal Rancagua 951	MANTENCIÓN TECHO 80 AÑOS	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
53-1A	Comunidad Diagonal Oriente 951		Diagonal Rancagua 951	MANTENCIÓN DE RED DE DESAGUE COCINA EDIFICIO	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
54A	UNIÓN COMUNAL	Edif. Las Margaritas	Ricardo Lyon 734	REPARACION DE BALCONES Y CORNISAS	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin firma de organización postulante
55A	Comunidad Edif. Los Girasoles	Edificio Los Girasoles	Manuel Montt 682	REPARACION BALDOSAS ESPACIOS COMUNITARIOS PASO ORDEN DE MALTA	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
56A	N°8 POCURO	Edificio Parque Los Leones	Los Leones 2769.	RECAMBIO DE SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA E HIERRO PACE	NO ADMISIBLE			A				Por revisión de antecedentes jurídicos
57A	Edif. Los Girasoles	Edificio Los Girasoles	Manuel Montt 682	REPARACION IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA FRENTE A TORRE B	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
58A	Edif. Los Girasoles	Edificio Los Girasoles	Manuel Montt 682	REPOSICION DE TECHUMBRE Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LUVIAS	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
59A	Edificio Dario Urzua 1	Edificio Dario Urzua 1572	Dario Urzua 1572	CÁMARAS DE BOMBAS DE AGUA	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
60A	Edificio Elodoro Yañez	Edificio Elodoro Yañez 964	Elodoro Yañez 964	FOTOS Y PLANOS DE TECHO (SIN NOMBRE DE PROYECTO)	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
61A	Edificio Elodoro Yañez	Edificio Elodoro Yañez 964	Elodoro Yañez 964	SOLO FOTOS TECHOS (SIN NOMBRE DE PROYECTO)	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
62A	no presenta	Edificio Alianza	Galvarino Gallardo 1915	MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICIO	NO ADMISIBLE			A				Sin patrocinio de organización postulante
63A	Edificio Elodoro Yañez	Edificio Elodoro Yañez 964	Elodoro Yañez 964	REPARACION COMPLETA DE TECHUMBRE Y DE LA COPA DE AGUA	NO ADMISIBLE			B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
64A	Edificio Marcel Duhal		PROVIDENCIA #2411	NORMALIZACION Y MODERNIZACION DE ASCENSORES PROVIDENCIA #2411	NO ADMISIBLE			B				
65A	N°8 POCURO	Don Cristian	Pedro de Valdivia #1426	REPARACION DE FACHADA Y ESTRUCTURAS FLOTANTES COMUNIDAD DON CRISTIAN	ADMISIBLE	5	19,1	A		20	58,30	
66A	N°5A EL BOSQUE ORIENTE	Edif Lota 2782	Lota 2782	MODERNIZACION SISTEMA DE CITOFONIA	ADMISIBLE	11	28,6	A		20	60,57	
67A	N°8 POCURO	Austria Pucuro	Pucuro 2048	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES EDIFICIOS DE LOSA CUBIERTA, LOSA DE ESTACIONAMIENTO	NO ADMISIBLE			B				Sin patrocinio de organización postulante

68A	N°8 POCURO	Vilaseca 2340-2344	Vilaseca 2340-2344	PROYECTO TIPO B CIERRE PERIMETRAL Y PROYECTO TIPO A SISTEMA DE BOMBAS	NO ADMISIBLE								Presenta dos proyectos con un solo formulario de identificación y sin patrocinio
69A	N°8 POCURO	Pedro de Valdivia 1426	Pedro de Valdivia 1426	IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD EDIFICIO SON CRISTIAN	ADMISIBLE	5	21,6		B		0	28,57	
70A	N°8 POCURO	Edificio Las Palmeras	Vilaseca 2352	SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	ADMISIBLE	9	38,0		B		0	26,98	
71A	N°8 POCURO	Edificio Plaza Real	El Vergel 2252	HABILITACIÓN SILLA SALVA ESCALERA EDIFICIO EL VERGEL 2252	NO ADMISIBLE				B				Por revisión de antecedentes jurídicos
72A	UNIÓN COMUNAL	CONJUNTO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE	Pedro de Valdivia N° 668	REPARACIÓN FACHADAS BELO HORIZONTE POR SEGURIDAD	ADMISIBLE	20	30,2		A	2019	20	70,20	
73A	N°3A PLAZA JACARANDA		Dario Ursúa 3610	MODERNIZACIÓN ASCENSORES	NO ADMISIBLE				A				Sin patrocinio de organización postulante
74A	Edificio Marcel Duhaup	Edificio Marcel Duhaup	Marcel Duhaup 2870	INTERCONEXION DE RED DE ALCANTARILLADO	NO ADMISIBLE				A				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
75A	N°8 POCURO	Tetrapolis torre 3	Andacollo 1573	NORMALIZACIÓN Y ASCENSOR IMPAR	NO ADMISIBLE				A				Por revisión de antecedentes jurídicos
75	N°8 POCURO	Tetrapolis torre 4	Andacollo 1573	INSTALACIÓN CÁMARA DE VIGILANCIA	NO ADMISIBLE				B				Por revisión de antecedentes jurídicos
76A	N°10 BARRIO PLAZA URUGUAY	Luis Thayer Ojeda 2079	Luis Thayer Ojeda 2079	VIVIR CON SEGURIDAD; CIERRE PASAJE LUIS THAYER OJEDA 2079	NO ADMISIBLE				B				Por revisión de antecedentes jurídicos
77A	UNIÓN COMUNAL	CONJUNTO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE	Pedro de Valdivia N° 668	INSTALACION TOMA TIERRA ELECTRICA CONJUNTO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE	ADMISIBLE	9	32,2		A	2019	20	61,20	
78A	N°8 POCURO	Edif. Pocuuro 2016	Pocuuro 2016	REPARACION, IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DE LOSA DE LA AZOREA DEL EDIFICIO POCURO 2016	NO ADMISIBLE				B	ADOLUCO PROYECTO 2018			Por revisión de antecedentes jurídicos
79A	Edificio Francisco Bilbao 3517	Edificio Francisco Bilbao 3517	Francisco Bilbao 3517	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE EDIFICIO	NO ADMISIBLE				B				Por revisión de antecedentes jurídicos y sin patrocinio de organización postulante
80A	N°8 POCURO	Edificio Estocolmo	Suecia 1946	NORMALIZACION DE ASCENSORES	NO ADMISIBLE				A				Por revisión de antecedentes jurídicos